

翻新炊煮環境 導引排水加強衛生管控

炊場壓力鍋炊煮區地磚不耐高溫常有破裂，除影響觀瞻外亦常積水清掃不易，105年9月8日由炊場主管督導視同作業人員自行施作，以水泥板替代地磚並建置導引槽排除積水，使炊煮環境煥然一新。

